



221112051811

检

项目名称 _____

委托单位 _____

嘉兴求

说 明

本报若有批准人签名，或涂改，或未盖及其骑缝章均无效；

本报若有复制（全文复制除外）后未加盖骑缝章均无效；

未经同意本报告不得用于广告宣传；
由委托方采样送检的样品，本报告只
因使用客户提供的数据而可能影响到
本报不负责；

委托方若对本报告有异议，请于收到
内向公司提出。

本公司 色检

公司经 检测

样负责

的有交

时，

之日走

五天

嘉兴 检测技术有限公司

地 址 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3439 号 4 层

邮 编 314006

电 话 0573-82582023

传 真 0573-82582022

司 红
色

姓 姓

司 上

检测结果

检测项目	pH值	砷	汞	镉	铜	铅	镍	六价铬
AT1 灌装车间南侧	8.83	5.04	0.139	0.12	35	40	47	<0.5
BT2 原料罐区北侧	8.22	5.97	0.328	0.15	29	32	35	<0.5
CT1 沉淀池东南侧	8.50	4.63	0.225	0.10	29	25	44	<0.5
ET2 污水站北侧	7.96	6.30	0.191	0.15	32	25	36	<0.5
检测项目	一氯甲烷	四氯化碳	氯仿	氯甲烷	1,1-二氯乙烷	1,2-二氯乙烷	1,1-二氯乙烯	顺式-1,2-二氯乙烯
样品名称	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3
AT1 灌装车间南侧	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3
BT2 原料罐区北侧	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3
CT1 沉淀池东南侧	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3
CT2 四氢车间西侧	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3
ET1 污水站东南侧	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3
ET2 污水站北侧	<1.5	<1.3	<1.1	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.3

续表:

检测项目	反式-1,2-二氯乙烯 (ug/kg)	1,1,1,2-四氯乙烯 (ug/kg)	1,1,2,2-四氯乙烯 (ug/kg)	四氯乙烯 (ug/kg)	1,1,1-三氯乙烯 (ug/kg)	1,1,2-二氯乙烯 (ug/kg)	三氯乙烯 (ug/kg)	1,2,3-三氯丙烷 (ug/kg)	氯乙烯 (ug/kg)	苯 (ug/kg)
AT1 灌装车间南侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
CT1 沉淀池东南侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
CT2 四氢车间西侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
ET1 污水站东南侧	<1.4	<1.2	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9
AT1 灌装车间南侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
ET2 原料罐区北侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
CT1 沉淀池东南侧	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
CT2 四氢车间西侧	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
ET1 污水站东南侧	<1.2	<1.1	15.2	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1
ET2 污水站北侧	<1.2	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<1.5	<1.5	<0.09	<0.1

